


2018年5月17日高分子学院实验室安全与环保检查情况表

楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	05.10 检查图片	05.17 检查图片
西四教	1. 气体钢瓶应当靠墙直立放置，并采取防止倾倒措施； 2. 钢瓶表面要有合格证、气体名称标签、颜色标识、装有减压阀；	1. 钢瓶未固定 2. 钢瓶无合格证	1. 已整改 2. 已提醒		
西四教	实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品	堵塞安全通道	已提醒		

西四教	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象	实验室无人值守	已提醒		
西四教	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象	实验室无人值守	已提醒		
西四教	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象	实验室无人值守	已提醒		

<p>西四教</p>	<p>1. 钢瓶表面要有合格证、气体名称标签、颜色标识、装有减压阀。 2. 实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁。</p>	<p>1. 钢瓶无合格证 2. 实验室内地面积水</p>	<p>1. 已提醒 2. 已提醒</p>		 <p>The top photograph shows a grey gas cylinder with the Chinese character '珍' (Zhen) written in red on its side. It is positioned in a narrow aisle between a metal cabinet and a wall. The bottom photograph shows a laboratory floor with a large, clear puddle of water. A red-handled tool, possibly a wrench or pliers, lies on the floor near the puddle. In the background, there is a blue lab bench and a metal stool.</p>
------------	---	----------------------------------	--------------------------	--	--

<p>西四教</p>	<p>1. 实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁； 2. 实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人在场现象。</p>	<p>1. 实验室内卫生较差 2. 实验室无人没关门</p>	<p>1.已提醒 2.已提醒</p>		
------------	---	------------------------------------	------------------------	--	--

<p>西四教</p>	<p>1. 实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁； 2. 钢瓶表面要有合格证、气体名称标签、颜色标识、装有减压阀。</p>	<p>1. 实验室内卫生较差 2. 钢瓶无合格证</p>	<p>1.已提醒 2.已提醒</p>		
------------	---	----------------------------------	------------------------	--	---

<p>主楼 408</p>	<p>气体钢瓶应当靠墙直立放置，并采取防止倾倒措施；</p>	<p>钢瓶未固定</p>	<p>已整改</p>		
---------------	--------------------------------	--------------	------------	---	---